



| | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------|
| OBIEKT | DOM KULTURY ZAMEK W OTMUCHOWIE UL. ZAMKOWA 4 48-385 OTMUCHÓW | | |
| TEMAT | EKSPERTYZA TECHNICZNA <small>w trybie § 2 ust 2 Rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), § 19 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz § 13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).</small> | | |
| OPRACOWALI | mgr inż. Bogusław Branicki rzeczoznawca ds zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 423/2000 | dr inż. Dariusz Bajno rzeczoznawca budowlany nr upr. 115/98/R | |
| RZUT PODDASZA - STAN AKTUALNY | SKALA 1:100 | | NR RYS. 7 |